

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTW ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTW BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

*BTW
Kerkbke
056/705405*

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *44/131202/05*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Winkelbroekshof 14
8700 Fregem, Mandelstraat*
EIGENAAR: *Van der Walle Piet
Winkelbroekshof 16, Fregem*
OPDRACHTGEVER: *Flatteurs Nick
Kruisstraat 12, 8751 Kruisboom*
INSTALLATEUR: *Wim 0477/391653*
Adres: _____
BTW nr.: *0681308759*

EAN: *DNB*
Ref.: _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: *02/12/13* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (APAB art. 262) (KB 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - Verkoop woonseheid; Type der lokalen: *woning*
Begin werken: Fundering (1.10.81 - Elektrische installatie) (1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86)
Aansluiting: Spanning *2x230* V Bescherming van de aansluiting *40* A
Voedingskabel hoofdbord: *4 X 10* mm² Alg. schakelaar: type *D40/300*
Type van de aardelektrode: DS (boren) - penne horizontaal geleider Schema: TT
Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *15*; RA: *20* Ohm; RI tot *5* MOhm
Uitwendige invloedsfactoren:
BESCHRIJVING: *15 borden D40/300*

<i>A - 7 - 2x16 aut</i>	<i>M - 1 - 2x32 aut</i>
<i>B - 6 - 4</i>	<i>D40/300</i>
<i>C - 8 - 2x16 aut</i>	<i>F - 4 - 2x16 aut</i>
<i>D - 8 - 4</i>	<i>F - 1 - 0</i>
<i>H - 8 - 41</i>	<i>G - 1 - 4</i>
<i>I - 1 - 0</i>	<i>L - 1 - 4</i>
<i>J - 1 - 4</i>	<i>N - 1 - 4</i>
<i>K - 8 - 4</i>	<i>O - 1 - 0</i>

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso *1*
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOUWS: *geen*

Nota: 1 borden, ca. 1/2 uel niet geplaatst

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT *C*
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *02/12/13* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
X 2. De installatie is niet conform.
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: *Wim BTW*
nr. + naam + handtekening *Wim D. Kruisboom*
De directeur,

